

## Γενικά

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVF - Συνέβη: 05/12/2004**  
*Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες*

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVF Συνέβη: 05/12/2004**  
**ΕΔΑΑΠ** **Εκμεταλευόμενος:**

**Ιδιοκτήτης:** **TERRANO LIMITED** **Κατασκευαστής:**

**ΕΙΔΟΣ:** **Αεροσκάφος**  
**Χώρα Κατασκευής:**  
**Μοντέλο:** **AVRO 146-RJ-100**  
**Εθνικότητα:** **Ελληνική**  
**Νηολόγιο:** **SX-DVF**  
**Τοποθεσία:** **50ν.μ. Ν.Δ. LSV VOR επί του α/δ G8**  
**Ημερομηνία & ώρα:** **05/12/2004 & 14:17h time**  
**Περίληψη**

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVF Συνέβη: 05/12/2004**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Περίληψη:** **Την 5η Δεκεμβρίου 2004 και ώρα 14:17' κατά τ**  
**πτήσης από Αθήνα προς Μυτιλήνη, της αεροπορικής εταιρείας Αερογραμμές**  
**Αιγαίου, αριθμός πτήσης ΑΕΕ 254, το αεροσκάφος (α/φος), με αριθμό νηολογίου**  
**SX-DVF, τύπου AVRO 146-RJ-100 κατά την ευθεία και οριζόντια φάση της πτήσης**  
**συνάντησε ισχυρές αναταράξεις, με συνέπεια τον τραυματισμό δύο (2) γυναικών**  
**επιβατών και των τριών (3) γυναικών μελών του Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών**  
**(Π.Θ.Ε.).**

**Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφαλείας Πτήσεων, η οποία**  
**ενημερώθηκε την ίδια ημέρα, εξέδωσε την Ε.Δ.Α.Α.Π. / 1406 / 6-12-2004 εντολή,**  
**ορίζοντας Ομάδα Διερεύνησης με επικεφαλής τον Κυβερνήτη Ηλία Νικολαΐδη και**  
**μέλη τους κ.κ. Τριαντάφυλλο Τσιτινίδη Αεροναυπηγό Μηχανικό και τον Ιωάννη**  
**Μάρκου Ιατρό.**

**Συστάσεις Ασφαλείας**

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVF Συνέβη: 05/12/2004**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Συστάσεις Ασφαλείας:**  
**(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)**  
**Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση**