

## Γενικά

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVE - Συνέβη: 15/06/2006**  
*Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες*

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVE Συνέβη: 15/06/2006**  
**ΕΔΑΑΠ** **Εκμεταλευόμενος:**

**Ιδιοκτήτης:** **Aegean Airlines S.A.** **Κατασκευαστής:**

**ΕΙΔΟΣ:** **Αεροσκάφος**  
**Χώρα Κατασκευής:**  
**Μοντέλο:** **RJ 100**  
**Εθνικότητα:** **Ελληνική**  
**Νηολόγιο:** **SX-DVE**  
**Τοποθεσία:** **Εν πτήσει, νότιο Αιγαίο**  
**Ημερομηνία & ώρα:** **15/06/2006 & 10:55h time**  
**Περίληψη**

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVE Συνέβη: 15/06/2006**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Περίληψη:** **Την 15/06/06 το υπό ως άνω στοιχεία αεροσκάφος**  
**204 από Αθήνα προς Ρόδο. Κατά το διάστημα της εξυπηρέτησης των επιβατών υπό**  
**του πληρώματος και ενώ το α/φ ευρισκόταν μετά την θέση RIPLI σε ευθεία και**  
**οριζοντία πτήση, έλαβε χώρα το εξής: Το ακινητοποιημένο αμαξίδιο εδεσμάτων και**  
**ποτών αιφνιδίως ανετράπη, επέπεσε επί της κεφαλής παρακαθήμενης επιβάτου, η**  
**οποία κατά την συγκεκριμένη χρονική στιγμή είχε σκύψει, προκειμένου να**  
**περισυλλέξει εκ του δαπέδου προσωπικό της αντικείμενο και την τραυματίσε ελαφρά.**  
**Κατά την διάρκεια της πτήσης το πλήρωμα της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες,**  
**αμέσως δε μετά την προσγείωση, ο ειδοποιηθείς και αναμένων ιατρός περιποιήθηκε**  
**αναλόγως το προκληθέν τραύμα και η τραυματίας ανεχώρησε για τον προορισμό της.**  
**Η ΕΔΑΑΠ, η οποία ειδοποιήθηκε την επομένη, με την υπ' αριθμ. πρωτ.**  
**ΕΔΑΑΠ/1008/16-6-2006 απόφαση του Προέδρου, συνέστησε την προβλεπόμενη από**  
**το νόμο 2912/2001, άρθρα 8 και 19, Ομάδα Διερεύνησης αποτελούμενη από τους**  
**Δημήτριο Τόλια, Διερευνητή, ως επικεφαλής και Κυριάκου Γρηγόριο, Ιατρό, ως**  
**μέλος.**

**Συστάσεις Ασφαλείας**

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVE Συνέβη: 15/06/2006**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Συστάσεις Ασφαλείας:**  
**(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)**  
**Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση**