

## Γενικά

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-ANV - Συνέβη: 05/11/2006**  
*Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες*

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-ANV Συνέβη: 05/11/2006**  
**ΕΔΑΑΠ** **Εκμεταλευόμενος:**

**Ιδιοκτήτης:** **Αερολέσχη Θεσσαλονίκης Κατασκευαστής:**

<b>ΕΙΔΟΣ:</b>	<b>Αεροσκάφος</b>
<b>Χώρα Κατασκευής:</b>	
<b>Μοντέλο:</b>	<b>172M</b>
<b>Εθνικότητα:</b>	<b>Ελληνική</b>
<b>Νηολόγιο:</b>	<b>SX-ANV</b>
<b>Τοποθεσία:</b>	<b>Πεδίο Προσγείωσης Κωπαΐδας "ΙΚΑΡΟΣ"</b>
<b>Ημερομηνία &amp; ώρα:</b>	<b>05/11/2006 &amp; 14:30h time</b>
<b>Περίληψη</b>	

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-ANV Συνέβη: 05/11/2006**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Περίληψη:** **Την 05-11-2006 το αεροσκάφος (α/φ) SX-ANV κ**  
**πίστας του πεδίου προσγείωσης (π/π) Κωπαΐδος "ΙΚΑΡΟΣ" χώρο προς την πίστα**  
**προκειμένου να ανεφοδιαστεί με καύσιμα. Τη στιγμή της εισόδου του στην πίστα η**  
**έλικα του α/φ χτύπησε στην επιφάνεια της πίστας με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί**  
**το ένα ακροπερύγιό της.**

**Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, με το υπ. Αριθμ.**  
**Πρωτ. ΕΔΑΑΠ/1768/13-11-2006 έγγραφο όρισε Διερευνητή τον κ. Κωνσταντίνο**  
**Νομίδα, Επαγγελματία Χειριστή αεροπλάνων - Ηλεκτρονικό Μηχανικό, με σκοπό**  
**την σύνταξη Συνοπτικής Έρευνας Συμβάντος και την υποβολή του στην ΕΔΑΑΠ.**  
**Συστάσεις Ασφαλείας**

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-ANV Συνέβη: 05/11/2006**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Συστάσεις Ασφαλείας:**  
**(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)**  
**Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση**