

## Γενικά

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-BKE - Συνέβη: 09/09/2003**  
*Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες*

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-BKE Συνέβη: 09/09/2003**  
**ΕΔΑΑΠ** **Εκμεταλευόμενος:**

**Ιδιοκτήτης:** **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ** **Κατασκευαστής:**

<b>ΕΙΔΟΣ:</b>	<b>Αεροσκάφος</b>
<b>Χώρα Κατασκευής:</b>	
<b>Μοντέλο:</b>	<b>B-737-400</b>
<b>Εθνικότητα:</b>	<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ</b>
<b>Νηολόγιο:</b>	<b>SX-BKE</b>
<b>Τοποθεσία:</b>	<b>ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ</b>
<b>Ημερομηνία &amp; ώρα:</b>	<b>09/09/2003 &amp; 13:20h time</b>
<b>Περίληψη</b>	

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-BKE Συνέβη: 09/09/2003**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Περίληψη:** **Την 09/09/2003 το υπό στοιχεία SX-BKE αεροσκάφος Αεροπορίας (ΟΑ), τύπου B-737-400 εκτελούσε την πτήση ΟΑ 504. Κατά την διάρκεια προσεγγίσεως στο διάδρομο προσγειώσεως (π/γ) του Αεροδρομίου (α/δ) Ν. Καζαντζάκης και λίγο προ της επαφής των τροχών με την επιφάνεια του διαδρόμου, λόγω αναταράξεων και διατμητικού ανέμου το α/φος έλαβε απότομη κλίση προς τα αριστερά με αποτέλεσμα ένα τμήμα της αριστερής πτέρυγος να προσκρούσει επί του διαδρόμου και να υποστεί μικρής εκτάσεως ζημιές.**  
**Το α/φος μετά το συμβάν επιθεωρήθηκε από εντεταλμένο μηχανικό της ΟΑ στο εν λόγω α/δ και αφού έγιναν οι απαραίτητες προσωρινές επισκευές επέστρεψε στην βάση του με άλλο πλήρωμα, το οποίο είχε μεταβεί στο Ηράκλειο για τον σκοπό αυτό.**  
**Συστάσεις Ασφαλείας**

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-BKE Συνέβη: 09/09/2003**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Συστάσεις Ασφαλείας:**  
**(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)**  
**Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση**