

## Γενικά

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος DIWWW - Συνέβη: 03/05/2003**  
*Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες*

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος DIWWW Συνέβη: 03/05/2003**  
**ΕΔΑΑΠ** **Εκμεταλευόμενος:**

**Ιδιοκτήτης:**

**ΙΔΙΩΤΗΣ**

**Κατασκευαστής:**

**ΕΙΔΟΣ:** **Αεροσκάφος**  
**Χώρα Κατασκευής:**  
**Μοντέλο:** **C-421**  
**Εθνικότητα:** **ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ**  
**Νηολόγιο:** **DIWWW**  
**Τοποθεσία:** **ΝΗΣΙΔΑ ΣΕΣΚΛΙΟΥ ΣΥΜΗΣ**  
**Ημερομηνία & ώρα:** **03/05/2003 & 13:40h time**  
**Περίληψη**

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος DIWWW Συνέβη: 03/05/2003**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Περίληψη:** **Στις 02-5-03 ιδιωτικό αεροσκάφος (α/φ) τύπου προερχόμενο εκ Γερμανίας, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο "ΔΙΑΓΟΡΑΣ" της νήσου Ρόδου.**

**Την επομένη 03-5-03 το ανωτέρω α/φ απογειώθηκε από το ίδιο αεροδρόμιο στις 13:21 με προορισμό το αεροδρόμιο "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" της Κω.**

**Στις 13:40 το α/φ DIWWW προσθαλασσώθηκε 6.5 NM, ΝΔ της νησίδας ΣΕΣΚΛΙΟΥ ΣΥΜΗΣ.**

**Ως αιτία της προσθαλάσσωσης ο Κυβερνήτης (Κ1) επικαλέστηκε την βλάβη του δεξιού κινητήρα ως και δήγματα μελισσών και αλλεργικότητα. Ο Κ1 διεσώθη.**

**Με το υπ' αριθμ.πρωτ.ΕΔΑΑΠ/507 συνεστήθη η προβλεπόμενη από το νόμο 2912/2001 άρθρο 8 ομάδα διερεύνησης αποτελούμενη από τους:**

- 1. Γκολέμη Χρήστο χειριστή αεροσκαφών ως επικεφαλής**
- 2. Βουδούρη Δημοσθένη μηχανικό αεροσκαφών μέλος**
- 3. Μάρκου Ιωάννη ιατρό μέλος**

**Συστάσεις Ασφαλείας**

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος DIWWW Συνέβη: 03/05/2003**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Συστάσεις Ασφαλείας:**

**(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)**  
**Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση**