

## Γενικά

Πόρισμα : Αρ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ SX-HNM - Συνέβη: 12/01/2007  
 Δείτε το αρχείο (pdf) [Λεπτομέρειες](#)

Πόρισμα : Αρ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ SX-HNM Συνέβη: 12/01/2007  
 ΕΔΑΑΠ Εκμεταλευόμενος:

Ιδιοκτήτης: AIR INTERSALONIKA Κατασκευαστής:

ΕΙΔΟΣ:	ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ
Χώρα Κατασκευής:	
Μοντέλο:	AS 355N
Εθνικότητα:	Ελληνική
Νηολόγιο:	SX-HNM
Τοποθεσία:	ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ GREEK AIR (ΕΛΙΚ)
Ημερομηνία & ώρα:	12/01/2007 & h time
Περίληψη	

Πόρισμα : Αρ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ SX-HNM Συνέβη: 12/01/2007  
 ΕΔΑΑΠ

Περίληψη: Την 12.01.2007 μετά την προσγείωση (π/γ) ελ

AS 355N και κατά τη μεταφορά του στο υπόστεγο του φορέα συντήρησής του, παρατηρήθηκε μεγάλο βήμα στις πτέρυγες του ουραίου στροφείου. Κατά την αποφόρτιση των υδραυλικών συσσωρευτών (accumulators) σημειώθηκε εμπλοκή (jamming) των ποδωστηρίων και ακούστηκε ένας μεταλλικός θόρυβος από τη βάση στήριξης της ντίζας μετάδοσης της κίνησης των ποδωστηρίων.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε θραύση και υποχώρηση της εγκάρσιας δοκού στον σταθμό X2325 στην περιοχή σύνδεσής της με τη βάση στήριξης της ντίζας μετάδοσης της κίνησης των ποδωστηρίων.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) εξέδωσε την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΔΑΑΠ/152/17.01.07, ορίζοντας την Ομάδα Διερεύνησης του Συμβάντος με επικεφαλής τον Παπαδόπουλο Ιωάννη, Διερευνητή και τον Βουδούρη Δημοσθένη, Μηχανικό Αεροσκαφών, μέλος Συστάσεις Ασφαλείας

Πόρισμα : Αρ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ SX-HNM Συνέβη: 12/01/2007  
 ΕΔΑΑΠ

Συστάσεις Ασφαλείας:

(Link για τις Συστάσεις από το 2011: [Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα](#))  
 Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση