

Γενικά

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVE - Συνέβη: 15/06/2006**
Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVE Συνέβη: 15/06/2006**
ΕΔΑΑΠ **Εκμεταλευόμενος:**

Ιδιοκτήτης: **Aegean Airlines S.A.** **Κατασκευαστής:**

ΕΙΔΟΣ: **Αεροσκάφος**
Χώρα Κατασκευής:
Μοντέλο: **RJ 100**
Εθνικότητα: **Ελληνική**
Νηολόγιο: **SX-DVE**
Τοποθεσία: **Εν πτήσει, νότιο Αιγαίο**
Ημερομηνία & ώρα: **15/06/2006 & 10:55h time**
Περίληψη

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVE Συνέβη: 15/06/2006**
ΕΔΑΑΠ

Περίληψη: **Την 15/06/06 το υπό ως άνω στοιχεία αεροσκάφος**
204 από Αθήνα προς Ρόδο. Κατά το διάστημα της εξυπηρέτησης των επιβατών υπό
του πληρώματος και ενώ το α/φ ευρισκόταν μετά την θέση RIPLI σε ευθεία και
οριζοντία πτήση, έλαβε χώρα το εξής: Το ακινητοποιημένο αμαξίδιο εδεσμάτων και
ποτών αιφνιδίως ανετράπη, επέπεσε επί της κεφαλής παρακαθήμενης επιβάτου, η
οποία κατά την συγκεκριμένη χρονική στιγμή είχε σκύψει, προκειμένου να
περισυλλέξει εκ του δαπέδου προσωπικό της αντικείμενο και την τραυμάτισε ελαφρά.
Κατά την διάρκεια της πτήσης το πλήρωμα της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες,
αμέσως δε μετά την προσγείωση, ο ειδοποιηθείς και αναμένων ιατρός περιποιήθηκε
αναλόγως το προκληθέν τραύμα και η τραυματίας ανεχώρησε για τον προορισμό της.
Η ΕΔΑΑΠ, η οποία ειδοποιήθηκε την επομένη, με την υπ' αριθμ. πρωτ.
ΕΔΑΑΠ/1008/16-6-2006 απόφαση του Προέδρου, συνέστησε την προβλεπόμενη από
το νόμο 2912/2001, άρθρα 8 και 19, Ομάδα Διερεύνησης αποτελούμενη από τους
Δημήτριο Τόλια, Διερευνητή, ως επικεφαλής και Κυριάκου Γρηγόριο, Ιατρό, ως
μέλος.

Συστάσεις Ασφαλείας

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVE Συνέβη: 15/06/2006**
ΕΔΑΑΠ

Συστάσεις Ασφαλείας:
(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)
Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση