

## Γενικά

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-AAP - Συνέβη: 08/02/2001**  
*Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες*

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-AAP Συνέβη: 08/02/2001**  
**ΕΔΑΑΠ** **Εκμεταλευόμενος:**

**Ιδιοκτήτης:** **Κατασκευαστής:** **AIR TRACTOR INC**

**ΕΙΔΟΣ:** **Αεροσκάφος**  
**Χώρα Κατασκευής:**  
**Μοντέλο:** **AT 301 A**  
**Εθνικότητα:** **Ελληνική**  
**Νηολόγιο:** **SX-AAP**  
**Τοποθεσία:** **ΠΕΔΙΟ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ**  
**Ημερομηνία & ώρα:** **08/02/2001 & 11:20h time**  
**Περίληψη**

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-AAP Συνέβη: 08/02/2001**

**ΕΔΑΑΠ**  
**Περίληψη:**

**Την 8 - 2 - 2001 το υπό στοιχεία SX-AAP α/φος**

**με χειριστή άνδρα 30 ετών απογειώθηκε από το Πεδίο Προσγειώσεως Κωπαΐδας του Νομού Βοιωτίας για εκτέλεση δοκιμαστικής πτήσεως. Κατά την επιστροφή του για προσγείωση ήλθε σε επαφή με το έδαφος ογδόντα περίπου μέτρα πριν το κατώφλι (threshold) του εν χρήσει διαδρόμου, ήτοι σε καλλιεργημένο κτήμα, όπου το έδαφος ήταν μαλακό με αποτέλεσμα οι κύριοι τροχοί να βουλιάξουν και το α/φος να ανατραπεί, να ακινητοποιηθεί ανεστραμμένο και να υποστεί σοβαρές ζημιές.**

**Ο χειριστής εξήλθε του α/φους σώος και αβλαβής.**

**Με την υπό στοιχεία ΥΠΑ/945/201154/2/16-2-2001 διαταγή του Διοικητού της ΥΠΑ ορίσθηκε υπεύθυνος διερευνητής του ατυχήματος ο με Β'ΠΕ1 υπάλληλος της ΥΠΑ κ. Δημ. Τόλιας, μετά δε από σχετικό αίτημά του και με την υπό στοιχεία ΥΠΑ/Δ2/Ε/13261/4739/28-3-2001 προσετέθει ως μέλος της επιτροπής διερευνήσεως και ο χειριστής της ΥΠΑ κ. Αλέξ. Δημόπουλος.**

**Συστάσεις Ασφαλείας**

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-AAP Συνέβη: 08/02/2001**

**ΕΔΑΑΠ**

**Συστάσεις Ασφαλείας:**

**(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)**  
**Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση**