

Γενικά

Πόρισμα : Αρ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ SX-HDV - Συνέβη: 11/02/2003
 Δείτε το αρχείο (pdf) [Λεπτομέρειες](#)

Πόρισμα : Αρ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ SX-HDV Συνέβη: 11/02/2003
 ΕΔΑΑΠ Εκμεταλευόμενος:

Ιδιοκτήτης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Κατασκευαστής:

| | |
|-------------------|--|
| ΕΙΔΟΣ: | ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ |
| Χώρα Κατασκευής: | |
| Μοντέλο: | A109E POWER/SN11096 |
| Εθνικότητα: | ΕΛΛΗΝΙΚΗ |
| Νηολόγιο: | SX-HDV |
| Τοποθεσία: | ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 1,2 NM ΑΠΟ ΑΚΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ |
| Ημερομηνία & ώρα: | 11/02/2003 & 12:29h time |
| Περίληψη | |

Πόρισμα : Αρ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ SX-HDV Συνέβη: 11/02/2003
 ΕΔΑΑΠ

Περίληψη: Στις 10-02-2003, ελικόπτερο (ε/π) του Εθνικού

οποίο στάθμευε στην νήσο Λέσβο, με στοιχεία νηολογίου SX-HDV, χαρακτηριστικό κλήσης ΕΚΑΒ7 και με Κυβερνήτη (Κ1) άνδρα 50 ετών, διετέθη για εκτέλεση αποστολής αεροδιακομιδής ασθενούς από την νήσο Ικαρία στη νήσο Σάμο. Η διαδρομή την οποία θα έπρεπε να ακολουθήσει σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο πτήσης, ήταν Μυτιλήνη-Ικαρία-Σάμος-Μυτιλήνη.

Την 00:08:55 ώρα (00:09:58 χρόνος ραντάρ) της 11-02-03, σε απόσταση 4NM βορειώς του Αεροδρομίου (Α/Δ) Ικαρίας το ε/π ΕΚΑΒ7 ανέφερε στον Πύργο Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) Ικαρίας τη θέση του, ότι είναι ενόψει περιοχής Α/Δ και την πρόθεσή του να προσεγγίσει από ανατολικά στην τελική του διαδρόμου 33.

Δύο λεπτά και δεκαοκτώ δευτερόλεπτα (00:02:18) μετά από την παραπάνω αναφορά, το ε/π εξαφανίστηκε από την οθόνη των ραντάρ της περιοχής.

Εικοσιτρία λεπτά και πέντε δευτερόλεπτα (00:23:05) από την τελευταία αναφορά ο Έλεγχος Εναερίου Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) κήρυξε το ε/π σε κατάσταση ανάγκης και άρχισαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για εντοπισμό και διάσωση από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ), σύμφωνα με το ANNEX 13 του ICAO, την ίδια μέρα ενημέρωσε για το ατύχημα, την αρμόδια Αρχή (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Del Volo – ANSV) της χώρας κατασκευής και εκμεταλλευομένου το ε/π (Ιταλία) και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization - ICAO).

Συστάσεις Ασφαλείας

Πόρισμα :

Αρ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ SX-HDV Συνέβη: 11/02/2003

ΕΔΑΑΠ

Συστάσεις Ασφαλείας:

(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)

Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση