

## Γενικά

Πόρισμα : **Αρ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΗΒ-ΟVR - Συνέβη: 30/05/2004**  
*Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες*

Πόρισμα : **Αρ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΗΒ-ΟVR Συνέβη: 30/05/2004**  
**ΕΔΑΑΠ** **Εκμεταλευόμενος:**

**Ιδιοκτήτης:**

**ΙΔΙΩΤΗΣ**

**Κατασκευαστής:**

**ΕΙΔΟΣ:** **ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ**  
**Χώρα Κατασκευής:**  
**Μοντέλο:** **ΡΑ-24-250**  
**Εθνικότητα:** **ΕΛΒΕΤΙΚΗ**  
**Νηολόγιο:** **ΗΒ-ΟVR**  
**Τοποθεσία:** **ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**  
**Ημερομηνία & ώρα:** **30/05/2004 & 16:14h time**  
**Περίληψη**

Πόρισμα : **Αρ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΗΒ-ΟVR Συνέβη: 30/05/2004**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Περίληψη:**

**Την 16:14 της 30ης Μαΐου 2004, ιδιωτικό αερο**

**Ελβετία προσγειώθηκε στο Κρατικό Αερολιμένα Κέρκυρας χωρίς να έχει εκτεταμένο το σύστημα προσγειώσής του. Το α/φ ήρθε σε επαφή με τον διάδρομο με το κάτω μέρος της ατράκτου και, αφού εσύρθη 260 m περίπου, ακινητοποιήθηκε εντός του διαδρόμου. Το α/φ υπέστη μικρές ζημιές ενώ οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν. Με την υπ' αριθμ. 864/30.7.2004 απόφαση του Προέδρου της ΕΔΑΑΠ Ομάδα Διερεύνησης αποτελούμενη από τους Παπαδόπουλο Ιωάννη, Διερευνητή, ως επικεφαλής, Ηλία Νικολαΐδη κυβερνήτη α/φ, Βουδούρη Δημοσθένη και Κουδουνάκο Ηλία μηχανικούς α/φ ως μέλη, επελήφθη της διερεύνησης του ατυχήματος.**

**Συστάσεις Ασφαλείας**

Πόρισμα : **Αρ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΗΒ-ΟVR Συνέβη: 30/05/2004**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Συστάσεις Ασφαλείας:**

**(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)**  
**Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση**