

Γενικά

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVF - Συνέβη: 05/12/2004**
Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVF Συνέβη: 05/12/2004**
ΕΔΑΑΠ **Εκμεταλευόμενος:**

Ιδιοκτήτης: **TERRANO LIMITED** **Κατασκευαστής:**

ΕΙΔΟΣ: **Αεροσκάφος**
Χώρα Κατασκευής:
Μοντέλο: **AVRO 146-RJ-100**
Εθνικότητα: **Ελληνική**
Νηολόγιο: **SX-DVF**
Τοποθεσία: **50ν.μ. Ν.Δ. LSV VOR επί του α/δ G8**
Ημερομηνία & ώρα: **05/12/2004 & 14:17h time**
Περίληψη

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVF Συνέβη: 05/12/2004**
ΕΔΑΑΠ

Περίληψη: **Την 5η Δεκεμβρίου 2004 και ώρα 14:17' κατά τ**
πτήσης από Αθήνα προς Μυτιλήνη, της αεροπορικής εταιρείας Αερογραμμές
Αιγαίου, αριθμός πτήσης ΑΕΕ 254, το αεροσκάφος (α/φος), με αριθμό νηολογίου
SX-DVF, τύπου AVRO 146-RJ-100 κατά την ευθεία και οριζόντια φάση της πτήσης
συνάντησε ισχυρές αναταράξεις, με συνέπεια τον τραυματισμό δύο (2) γυναικών
επιβατών και των τριών (3) γυναικών μελών του Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών
(Π.Θ.Ε.).

Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφαλείας Πτήσεων, η οποία
ενημερώθηκε την ίδια ημέρα, εξέδωσε την Ε.Δ.Α.Α.Π. / 1406 / 6-12-2004 εντολή,
ορίζοντας Ομάδα Διερεύνησης με επικεφαλής τον Κυβερνήτη Ηλία Νικολαΐδη και
μέλη τους κ.κ. Τριαντάφυλλο Τσιτινίδη Αεροναυπηγό Μηχανικό και τον Ιωάννη
Μάρκου Ιατρό.

Συστάσεις Ασφαλείας

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-DVF Συνέβη: 05/12/2004**
ΕΔΑΑΠ

Συστάσεις Ασφαλείας:
(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)
Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση