

## Γενικά

Πόρισμα : **Αρ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ SX-ACL - Συνέβη: 31/01/2003**  
*Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες*

Πόρισμα : **Αρ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ SX-ACL Συνέβη: 31/01/2003**  
**ΕΔΑΑΠ** **Εκμεταλευόμενος:**

**Ιδιοκτήτης:** **ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ** **Κατασκευαστής:**

**ΕΙΔΟΣ:** **ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ**  
**Χώρα Κατασκευής:**  
**Μοντέλο:** **CESSNA 150H**  
**Εθνικότητα:** **ΕΛΛΗΝΙΚΗ**  
**Νηολόγιο:** **SX-ACL**  
**Τοποθεσία:** **ΠΕΔΙΟ Π/Γ ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**  
**Ημερομηνία & ώρα:** **31/01/2003 & 15:30h time**  
**Περίληψη**

Πόρισμα : **Αρ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ SX-ACL Συνέβη: 31/01/2003**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Περίληψη:** **Το ατύχημα συνέβη όταν το διαθέσιο μονοκινητή**  
**ανήκει στην Αερολέσχη Γερανείων με στοιχεία νηολόγησης SX-ACL,**  
**ευρισκόμενο στην τελική φάση προσεγγίσεως για προσγείωση-απογείωση (TOUCH**  
**AND GO) στο Πεδίο προσγειώσεων Λεχαιίου Κορινθίας ήλθε σε επαφή με τον**  
**χωμάτινο διάδρομο πρώτα με τον ριναίο τροχό και με μεγαλύτερο βαθμό καθόδου**  
**από τον κανονικό. Αποτέλεσμα της αντικανονικής αυτής προσγειώσεως(π/γ) ήταν η**  
**θραύση του ριναίου τροχού, την οποία αντελήφθη ο Κυβερνήτης (Κ1), ματαίωσε**  
**την προγραμματισμένη απογείωση (α/γ) και ακινητοποίησε το α/φος σε απόσταση**  
**40 μέτρων. Οι δύο επιβαίνοντες, ο Κ1 και ένας επιβάτης, δεν τραυματίσθηκαν, ενώ**  
**το α/φος υπέστη εκτεταμένες ζημιές.**  
**Συστάσεις Ασφαλείας**

Πόρισμα : **Αρ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ SX-ACL Συνέβη: 31/01/2003**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Συστάσεις Ασφαλείας:**  
**(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)**  
**Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση**