

## Γενικά

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-AOY - Συνέβη: 09/08/2005**  
*Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες*

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-AOY Συνέβη: 09/08/2005**  
**ΕΔΑΑΠ** **Εκμεταλευόμενος:**

**Ιδιοκτήτης:** **ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΡΟΔΟΥ** **Κατασκευαστής:**

**ΕΙΔΟΣ:** **Αεροσκάφος**  
**Χώρα Κατασκευής:**  
**Μοντέλο:** **PA 28-161**  
**Εθνικότητα:** **Ελληνική**  
**Νηολόγιο:** **SX-AOY**  
**Τοποθεσία:** **ΚΡΑΤ. ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ**  
**Ημερομηνία & ώρα:** **09/08/2005 & h time**  
**Περίληψη**

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-AOY Συνέβη: 09/08/2005**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Περίληψη:** **Την 09/08/05 αεροσκάφος (α/φ), με στοιχεία ν**  
**του, στον Κρατικό Αερολιμένα Αστυπάλαιας, εξήλθε του διαδρόμου, με αποτέλεσμα να**  
**υποστεί ελαφριά ζημιά στο κάλυμμα ακροπτερυγίου της αριστερής πτέρυγας.**  
**Η ΕΔΑΑΠ ενημερώθηκε αυθημερόν και με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΔΑΑΠ/1006/10-08-**  
**2005 απόφαση του Προέδρου της όρισε την προβλεπόμενη από το νόμο 2912/2001 άρθρο**  
**8 Ομάδα Διερεύνησης αποτελούμενη από τους κυβ. Ηλία Νικολαΐδη ως επικεφαλής**  
**Διερευνητή, Βουδούρη Δημοσθένη Μηχανικό Α/φ και Κυριάκου Γρηγόριο Ιατρό, ως μέλη,**  
**για την διερεύνηση του συμβάντος.**  
**Συστάσεις Ασφαλείας**

Πόρισμα : **Αρ. Αεροσκάφος SX-AOY Συνέβη: 09/08/2005**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Συστάσεις Ασφαλείας:**  
**(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)**  
**Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση**