

**Γενικά**

**Πόρισμα :** **Αρ. Αεροσκάφος SX-AJT - Συνέβη: 02/07/2007**  
**Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες**

**Πόρισμα :** **Αρ. Αεροσκάφος SX-AJT Συνέβη: 02/07/2007**  
**ΕΔΑΑΠ** **Εκμεταλευόμενος:**

**Ιδιοκτήτης:** **Αερολέσχη Κέρκυρας** **Κατασκευαστής:**

**ΕΙΔΟΣ:** **Αεροσκάφος**  
**Χώρα Κατασκευής:** **Γαλλία**  
**Μοντέλο:** **FR -172K**  
**Εθνικότητα:** **Ελληνική**  
**Νηολόγιο:** **SX-AJT**  
**Τοποθεσία:** **Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας**  
**Ημερομηνία & ώρα:** **02/07/2007 & 16:20h time**  
**Περίληψη**

**Πόρισμα :** **Αρ. Αεροσκάφος SX-AJT Συνέβη: 02/07/2007**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Περίληψη:** **Στις 02.07.07 αεροσκάφος (α/φ) τύπου Cessna**  
**πίστα Γενικής Αεροπορίας του Κρατικού Αερολιμένα Κέρκυρας βρέθηκε να έχει**  
**υποστεί σοβαρές ζημιές λόγω βίαιης μετακίνησης από την θέση του και πρόσκρουσης**  
**στο έδαφος και σε παραπλεύρως σταθμευμένο α/φ.**

**Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ), η οποία**  
**ενημερώθηκε για το ατύχημα, εξέδωσε την υπ. αριθ. πρωτ. ΕΔΑΑΠ/986/03.07.07**  
**εντολή, ορίζοντας την Ομάδα Διερεύνησης του Ατυχήματος με επικεφαλής τον**  
**Ιωάννη Παπαδόπουλο, Διερευνητή και μέλη τους: Νικόλαο Πουλιέζο, Διερευνητή**  
**και Σταύρο Κουμπουζή, Μηχανικό α/φ.**  
**Συστάσεις Ασφαλείας**

**Πόρισμα :** **Αρ. Αεροσκάφος SX-AJT Συνέβη: 02/07/2007**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Συστάσεις Ασφαλείας:**  
**(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)**  
**Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση**